

Obec Dolná Mariková  
Dolná Mariková 150  
018 02 Dolná mariková

Vec:

Oznámenie o začatí stavby (podľa § 58 a § 58a zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov a § 8 a § 9 vyhl. č. 453/2000 Z. z. )

Stavebník:

Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, IČO: 36442151,  
IČ-DPH: SK2022187453

V zastúpení:

PETROSTAV SK, s.r.o., Štefanov nad Oravou 132, 027 44 Tvrdošín, IČO: 46278605,  
IČ-DPH: SK2023317065

Miesto stavby: „10816 – D. Mariková – Besné – Rek. VNV č. 133 za 133/uv/17“

Pozemok, parcela číslo:

Katastrálne územie: Dolná Mariková

**Parcely KN-C:** 2816/1, 3039/1, 2816/2, 2827, 3039/2, 2826, 2837, 3039/3, 2840, 2674, 3079, 2841, 2839, 3067/6, 2852, 2853, 3039/3, 2851, 1278/1, 1280, 1282, 1281, 2855/1, 3075, 2856/2, 3050, 2847, 3071/1, 2910, 2911, 1239, 1238, 1228, 1225, 1224, 1229, 1230, 1223, 1222, 1214, 1215, 1221, 1231, 1225, 2911, 3050, 2912, 2916, 2917, 2930, 2929, 2928, 2925, 2991, 2924

**Parcely KN-E:** 3540/2, 3550/504, 3525/501, 3550/502, 3549, 3548, 3547, 3546, 3545, 3544, 3543, 3530, 3516, 3531, 3532, 3536, 3535, 3534/100, 3537/2, 3538, 3540/2, 3541, 3542, 3534/200, 3534/100, 3499/2, 3542, 3498/2, 3537/1, 3540/1, 3675/2, 3676/2, 3674/3, 3668/512, 3667, 3664/2, 3663/3, 3661, 3662/501, 3656, 3655, 3654/501, 3705, 3706, 3710/501, 3710/504, 3716/1, 3716/2, 3711, 3715/501, 3715/504, 3712/501, 3660, 3634, 3659, 3607, 3608, 3658, 3635, 3609, 3620, 3633/501, 3631, 3763, 3764/501, 3764/504, 3752/2, 3776, 3775, 3773

**Súhlas obce Dolná Mariková :**

Číslo: 107/2021, zo dňa: 24.05.2021, Vydal: Obecný úrad Dolná Mariková

Účelom stavby rekonštrukcia 22kV vedenia č. 133, ktoré je v predmetnom úseku postavené na drevených PB na železobetónových pätkách a na predpätych betónových stožiaroch s vodičmi 3 x 35 mm<sup>2</sup> AlFe6. V posledných rokoch sa zvyšuje poruchovosť vedenia hlavne z dôvodu zlého mechanického stavu drevených podperných bodov. Drevené stĺpy sú značne napadnuté hnilobou, čo vo veľkej miere znížilo ich mechanickú pevnosť. Hlavne v zimnom období, keď sú PB viac zaťažené vplyvom námrazku na vodičoch a pôsobením silného vetra, dochádza k poruchám (spadnutie vedenia) čo spôsobuje problémy s ich odstraňovaním. Laná sú v dôsledku svojho veku elektricky opotrebované a na mnohých miestach spojované z dôvodu pretrhnutia vodičov, hlavne v zimnom období vplyvom veľkých námraz a padnutia stromov na vedenie, čím sa znížila ich celková mechanická pevnosť. Taktiež tieto laná už nevyhovujú potrebám na prenos elektrickej energie. Z týchto dôvodov je potrebné previesť rekonštrukciu 22kV vedenia, čím sa dosiahne zvýšenie prevádzkovej spoľahlivosti, zníženie nákladov na údržbu predmetného vedenia a zvýši sa prenosová schopnosť vedenia.

**Dátum začatia stavebných prác: od 09/2022 do 11/2022 v trvaní cca 3 mesiace**

Prosíme Vás o vyvesenie verejnej vyhlášky na úradnej tabuli.

V Štefanove nad Oravou, dňa: 12.08.2022

PETROSTAV SK s.r.o. ②  
Štefanov nad Oravou 132  
027 44 Tvrdošín  
IČO: 46278605, IČ-DPH: SK2023317065

*VZ. Isker*

---

Ing. Peter Poláčik (konateľ, majiteľ)